

АКТ

обследования антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости объектов образования

« 03 » декабря 2013 г.

г. Улан-Удэ

№504 « Центр диагностики и консультирования »

наименование объекта, адрес

ул. Козлова, 8 г. Улан-Удэ

организационно-правовая форма

Комиссией в составе представителей:

С.Н. Оганезов, Д.В. Козлов, И.И. Уланов, Хамметов Б.В., Уво И.И., Уланов И.И., Гембеев О.В.

Представитель собственника объекта:

Директор ВД и К Вадимович Агеевич Колесников

произвела обследование вышеуказанного объекта, на предмет антитеррористической защищенности и технической укреплённости, в ходе которого установлено:

Обследованием уставлены следующие недостатки:

ВД и К не оборудован в соответствии с нормами пожарной безопасности, в частности отсутствуют противопожарные двери, не оборудованы пожарные извещатели, не оборудованы пожарные извещатели в коридорах. В здании, т.е. в здании размещения объекта не оборудованы

Для обеспечения надежной сохранности товарно-материальных ценностей объект должен отвечать следующим требованиям:

обеспечить надежную охрану объекта с применением видеонаблюдения.

Охраняется УВО, ЧОО, постами, сторожками, с применением ТСО (нужное подчеркнуть):

Сигнализация выведена на ПЦО УВО, сигнализация выведена в ЧОП, автономно звуковая, автономно с выводом на пост охраны (вахты), сигнализация отсутствует (нужное подчеркнуть).

ЧОП, "Контакт"

Наличие кнопки тревожной сигнализации ВД

Описание кнопок и количество (стационарная, радиобрелки)

На объекте имеются технические средства охраны:

