

АКТ

обследования антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости объектов образования

« 03 » декабря 2013 г.

г. Улан-Удэ

№504 « Центр диагностики и консультирования »

наименование объекта, адрес

ул. Козлова, 8 г. Улан-Удэ

организационно-правовая форма

Комиссией в составе представителей:

С.А. Овчинников, Д.В. Волков, И.А. Уланов, А.И. Хамидов, У.В. Уволов, Г.А. Уволов, Г.А. Уволов

Представитель собственника объекта:

Директор ВДЦ
В.А. Уволов

произвела обследование вышеуказанного объекта, на предмет антитеррористической защищенности и технической укреплённости, в ходе которого установлено:

Обследованием уставлены следующие недостатки:

ВДЦ находится в нежилых помещениях на ул. Козлова, 8 не имеет охраняемого здания инженерно-технической укреплённости в карманах. В здании т.е. в здании помещения не оборудованы

Для обеспечения надежной сохранности товарно-материальных ценностей объект должен отвечать следующим требованиям:

обеспечить установку системы видеонаблюдения

Охраняется УВО, ЧОО, постами, сторожками, с применением ТСО (нужное подчеркнуть):

Сигнализация выведена на ПЦО УВО, сигнализация выведена в ЧОП, автономно звуковая, автономно с выводом на пост охраны (вахты), сигнализация отсутствует (нужное подчеркнуть).

ЧОП, "Контакт"

Наличие кнопки тревожной сигнализации ВДЦ

Описание кнопок и количество (стационарная, радиобрелки)

На объекте имеются технические средства охраны:

